

PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

CAA-AD-011/1999

Datum vydání: 25. ledna 1999

VRTULNÍK - HNACÍ HŘÍDEL NOSNÉHO ROTORU - KONTROLA/VÝMĚNA

Týká se: vrtulníků vyrobených společností Schweizer Aircraft Corporation typu 269D s instalovaným nosným rotorem katalogového čísla (P/N) 269A1002-11 a hnací hřídeli nosného rotoru P/N 269A5305-139, -143,-145,-147, certifikovaných v kterékoli kategorii.

Důvod vydání: objevení horizontální trhliny na hnací hřídeli nosného rotoru

Datum účinnosti: ihned po obdržení

Provést v termínech: jak je popsáno v části "Compliance" FAA PL AD 98-26-06 (příloha tohoto PZZ).

Postup provedení prací: dle části "Compliance" FAA PL AD [98-26-06](#).

Poznámky: Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do letadlové knihy. Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL technický inspektorát - Ing. B. Fiala. Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ musí být zapracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla. Tento PZZ byl vypracován na základě FAA AD 98-26-06.

Ing. Pavel MATOUŠEK
Ředitel technického inspektorátu
Úřad pro civilní letectví