

PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

CAA-AD-012/1999

Datum vydání: 25. ledna 1999

VRTULE - VRTULOVÁ HLAVA - KONTROLA/MODIFIKACE

Týká se: vrtulí vyrobených společností McCauley Propeller Systems (dříve McCauley Accessory Division, The Cessna Aircraft Company) typů a verzí 2A36C23/84B-0 a 2A36C82/84B-2.

Důvod vydání: předejít možnému výskytu trhlin na vrtulovém listu v prostoru závitového uchycení, což může vésti k odtržení listu a následné ztrátě ovládání letounu.

Datum účinnosti: 25. února, 1999

Provést v termínech: jak je popsáno v části "Compliance" FAA AD 98-25-13 (příloha tohoto PZZ).

Postup provedení prací: dle části "Compliance" FAA AD [98-25-13](#).

Poznámky: Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do vrtulové knihy. Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL technický inspektorát - Ing. Beneš. Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ musí být zapracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla. Tento PZZ byl vypracován na základě FAA AD 98-25-13, které nahrazuje FAA AD 89-26-08.

Ing. Pavel MATOUŠEK

Ředitel technického inspektorátu

Úřad pro civilní letectví