

PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

CAA-AD-013/1999

Datum vydání: 25. ledna 1999

HORKOVZDUŠNÝ BALÓN - POJISTNÝ VENTIL - KONTROLA

Týká se: všech palivových lahví vyrobených společnostmi Cameron Balloons Limited/Thunder & Colt a Thunder & Colt Limited.

Důvod vydání: zhoršení činnosti pojistného ventilu, které je způsobeno jeho stárnutím.

Datum účinnosti: 25. února, 1999

Provést v termínech: jak je popsáno v části "Compliance" CAA UK AD 002-11-98 (příloha tohoto PZZ).

Postup provedení prací: dle části "Compliance" v CAA UK AD 002-11-98.

Poznámky: Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do deníku balónu. Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL technický inspektorát - Ing. Shrbený. Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ musí být zpracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy balónu. Tento PZZ byl vypracován na základě CAA UK AD 002-11-98.

Ing. Pavel MATOUŠEK

Ředitel technického inspektorátu

Úřad pro civilní letectví

CAA AIRWORTHINESS DIRECTIVE 002-11-98

APPLICABILITY Fuel cylinders supplied for flight by Cameron Balloons Limited/Thunder & Colt and Thunder & Colt Limited.

SUBJECT - DESCRIPTION Periodic replacement of propane cylinder pressure relief valves

COMPLIANCE - REQUIREMENT (SUMMARY) Compliance is required with Cameron Balloons (Thunder & Colt) Service Bulletin No. SB4 before the next annual inspection. The Service Bulletin requires inspection of the propane cylinder pressure relief valves for contamination and corrosion. This action is required due to degradation of pressure relief valve performance with age.