

PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

CAA-AD-018/1999

Nahrazuje CAA-AD-3-053/98

Datum vydání: 10. února 1999

VRTULNÍK - PRUŽNÁ SPOJKA (FLEXPLATE) - KONTROLA/VÝMĚNA

Týká se: vrtulníků vyrobených společnostmi Robinson Helicopter typu R 22 s instalovanou přední pružnou spojkou (flexplate) katalogového čísla (P/N) A947-1 A až D, nebo P/N A193-1, certifikovaných v kterékoliv kategorii.

Důvod vydání: porušení přední pružné spojky (flexplate), které vedlo k selhání pohonu hlavního rotoru a prasknutí palivové nádrže.

Datum účinnosti: 25. března, 1999

Provést v termínech: jak je popsáno v části "Compliance" FAA AD 99-02-02.

Postup provedení prací: dle části "Compliance" [FAA AD 99-02-02](#) (příloha tohoto PZZ).

Poznámky: Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do letadlové knihy. Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL technický inspektorát - Ing. Fiala Bohumil. Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ musí být zapracováno do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla. Tento PZZ byl vypracován na základě FAA AD 99-02-02, které nahrazuje FAA AD 95-06-07 a FAA PL AD 98-14-08.

Ing. Pavel MATOUŠEK

Ředitel technického inspektorátu

Úřad pro civilní letectví