



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ  
ČESKÁ REPUBLIKA  
Sekce technická

letišť Ruzyně, 160 08 Praha 6  
tel: 233320922, fax: 220562270

## PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

Číslo: CAA-AD-T-101/2000R1

Nahrazuje CAA-AD-T-101/2000

Datum vydání: 14. května 2003

**MORAVAN-AEROPLANES a.s.**  
Z-242L

### LETOUN - OMEZENÍ PROVOZU

**Týká se:** letadel vyrobených společností Moravan-Aeroplanes a.s. následujících typů:

Letounů Z-242L do v.č.: 0746 včetně na kterých byl proveden Závazný bulletin Z 242L/44a.

Letounů Z-242L od v.č.: 0747 včetně.

**Důvod vydání:** Je-li letoun provozován mimo limity spektra zatížení CAA-FAA (četnost násobků), doba bezpečného únavového života 5500 letových hodin se mění. Na základě vyhodnocování údajů o provozu letadel prostřednictvím registračního akcelerometru AMU1 je stanovována aktuální doba bezpečného únavového života, bez nutnosti stanovení omezení provozu v kategorii akrobatické a cvičné.

**Datum účinnosti:** Ihned po obdržení.

**Postup provedení prací:**

Pro letouny Z-242L do v.č.: 0746 včetně v souladu se Závazným bulletinem č.: Z 242L/44a, který se stává nedílnou součástí tohoto PZZ (možno objednat na adrese: MORAVAN - AEROPLANES a.s. Otrokovice, Obchodně technické služby, 765 81 Otrokovice, Česká republika, tel.: +420-57-608-3940, fax.: +420-57-608-3009).

Instalace registračních akcelerometrů AMU1 provedené dle Závazného bulletinu č.: Z 242L/39a zůstávají v platnosti.

Pro letouny Z-242L od v.č. 0747 včetně zapracováno výrobcem.

Formulář Z 242L-AMU1/2 s uvedenou změnou celkové doby bezpečného únavového života musí být vložen do návodu pro údržbu letounu Z 242L, část I, kapitola 9.

**Poznámky:**

- Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do letadlové knihy.
- Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL sekce technická - Ing. J. Bláha.
- Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ, musí být zapracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla.

**Ing. Pavel MATOUŠEK**  
ředitel