

rozpoznávací_znacka	ACCID
vyrobce	Jojobings s.r.o
model HOP330	
tandem pilot	
narodnost clenu_posadky	česká
narodnost cestujících	česká
počet clenu posadky a cestujících	15
z toho usmrcených	0
z toho těžce zranených	1
počet usmrcených a těžce zraněných mimo letadlo	0
popis a rozsah poškození	Z zranění bederního obratle tandemového pasažera přistávací plocha pro parašutisty.
charakteristika místa události	
Kratky popis události	tohoto dne při přistání

tandemového seskoku se zákaznící došlo k nenadálému poryvu větru a tímto k tvrdšímu přistání než obvykle. Těsně po přistání dotyčná uvedla, že jí sice trochu bolí zádek(kostrč), ale že to není nic vážného pohybovala se normálně a odjela z letiště. 13.7. 2011 oznámila emailem společnosti, která tandemový seskok zprostředkovala skutečnost, že po dvou dnech po seskoku jí záda stále bolela tak šla k lékaři, kde zjistili frakturu obratlů, dotyčnou hospitalizovali a následně operovali. Dle našich info je stále v pracovní neschopnosti. Tuto událost hlásíme se zpožděním jelikož jsme se ji dověděli koncem minulého týdne. Dále byla hlášena pojistná událost na pojišťovnu HVP a.s. kde je tandem pilot pojištěn na škodu třetí osobě.

rok	2011
-----	------