

PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

CAA-AD-008/2001

Datum vydání: 19. ledna 2001

LETOUN - PALIVOVÝ FILTR (ATA 28) - KONTROLA

Týká se: letounů F150, FA150, FRA150, F152, FA152, F172, FR172, F177RG, F182, FR182 vyrobených firmou REIMS AVIATION vybavených díly specifikovanými v části "Aircraft Concerned" DGAC AD 2000-529(A) (příloha tohoto PZZ).

Důvod vydání: sestava palivového filtru dodaná Firmou CESSNA mezi 12. prosincem 1996 a 5. zářím 1997 byla nesprávně vyrobena. Následkem toho může dojít ke kontaminaci paliva a následnému poklesu výkonu nebo úplnému zastavení motoru.

Datum účinnosti: 22. února 2001.

Provést v termínech: Jak je popsáno v DGAC AD 2000-529(A) od data účinnosti tohoto PZZ.

Postup provedení prací: Dle pokynů v DGAC AD 2000-529(A).

Poznámky: Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do letadlové knihy. Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL technický inspektorát - V. Fiala. Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ, musí být zapracováno do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla. Tento PZZ byl vypracován na základě DGAC AD 2000-529(A).

Ing. Pavel MATOUŠEK
Ředitel technického inspektorátu
Úřad pro civilní letectví

DGAC AD No.: 2000-529(A)

REIMS AVIATION

F150, FA150, FRA150, F152, FA152, F172, FR172, F177RG, F182 and FR182 aircraft

Fuel strainer assembly inspection (ATA 28)

1. AIRCRAFT CONCERNED:

The following aircraft are affected if the following parts shipped from CESSNA between December 12,1996 and September 5,1997 have been installed :

- Part No. 0756005-2 top assembly,

- Part No. 0756005-8 or 0756005-9 fuel strainer assembly.

Model	Year	Serial Number
F150F	1966	F150-0001 TO F150-0067
F150G	1967	F750-0068 TO F150-0219
F150H	1968	F150-0220 TO F150-0389
F150J	1969	F150-390 TO F150-0529
F150K	1970	F15000530 TO F15000658
F150L	1971	F15000659 TO F15000738
F150L	1972	F15000739 TO F15000863

F150L	1973	F15000864 TO F15001013
F150L	1974	F15001014 TO F15001143
F150M	1975	F15001144 TO F15001248
F150M	1976	F15001249 TO F15001338
F150M	1977	F15001339 TO F15001428
FA150K	1970	FA1500001 TO FA1500081
FA150L	1971	FA1500082 TO FA1500120
FA150L	1972	FA1500121 TO FA1500166
FA150L	1973	FA1500167 TO FA1500211
FA150L	1974	FA1500212 TO FA1500261
FA150M	1975	FA1500262 TO FA1500281
FA150M	1976	FA1500282 TO FA1500311
FA150M	1977	FA1500312 TO FA1500336
FRA150L	1972	FRA1500121 TO FRA1500166
FRA150L	1973	FRA1500167 TO FRA1500211
FRA150L	1974	FRA1500212 TO FRA1500261
FRA150M	1975	FRA1500262 TO FRA1500281
FRA150M	1976	FRA1500282 TO FRA1500311
FRA150M	1977	FRA1500312 TO FRA1500336
F152	1978	F15201429 TO F15201528
F152	1979	F15201529 TO F15201673
F152	1980	F15201674 TO F15201808
F152	1981	F15201809 TO F15201893
F152	1982	F15201894 TO F15201928
F152	1983	F15201929 TO F15201943
F152	1984	F15201944 TO F15201952
F152	1985	F15201953 TO F15201965
F152	1986	F15201966 TO F15201980
FA152	1978	FA1520337 TO FA1520347
FA152	1979	FA1520348 TO FA1520357
FA152	1980	FA1520358 TO FA1520372
FA152	1981	FA1520373 TO FA1520377
FA152	1982	FA1520378 TO FA1520382
FA152	1983	FA1520383 TO FA1520387
FA152	1985	FA1520388 TO FA1520415
FA152	1986	FA1520416 TO FA1520425

Model	Year	Serial Number
F172F	1965	F172-0086 TO F172-0179
F172G	1966	F172-0180 TO F172-0319
F172H	1967	F172-00320 TO F172-0431
F172H	1967	F172-0436 TO F172-0442
F172H	1967	F172-0444 TO F172-0446
F172H	1968	F172-0432 TO F172-0435
F172H	1968	F172-0443
F172H	1968	F172-0447 TO F172-0559
F172H	1969	F172-0560 TO F172-0654
F172H	1970	F17200655 TO F17200754
F172K	1971	F17200755 TO F17200804
F172L	1972	F17200805 TO F17200904
F172M	1973	F17200905 TO F17201034
F172M	1974	F17201035 TO F17201234
F172M	1975	F17201235 TO F17201384
F172M	1976	F17201385 TO F17201514
F172N	1977	F17201515 TO F15201639
F172N	1978	F17201640 TO F17201749
F172N	1979	F17201750 TO F17201909
F172N	1980	F17201910 TO F17202039
F172P	1981	F17201040 TO F17202134
F172P	1982	F17202135 TO F17202194
F172P	1983	F17202195 TO F17202216
F172P	1984	F17202217 TO F17202233
F172P	1985	F17202234 TO F17202238
F172P	1986	F17202239 TO F17202254
FRI72E	1968	FR17200001 TO FR17200060
FRI72F	1969	FR17200061 TO FR17200145
FRI72G	1970	FR17200146 TO FR17200225
FRI72H	1971	FR17200226 TO FR17200275
FRI72H	1972	FR17200276 TO FR17200350
FRI72J	1973	FR17200351 TO FR17200440
FRI72J	1974	FR17200441 TO FR17200530
FRI72J	1975	FR17200531 TO FR17200559
FRI72J	1976	FR17200560 TO FR17200590

FRI72K	1977	FR17200591 TO FR17200620
FRI72K	1978	FR17200621 TO FR17200630
FRI72K	1979	FR17200631 TO FR17200655
FRI72K	1980	FR17200656 TO FR17200665
FRI72K	1981	FR17200666 TO FR17200675
FI77RG	1971	FI77RG00001 TO FI77RG0042
FI77RG	1972	FI77RG0043 TO FI77RG0062
FI77RG	1973	FI77RG0063 TO FI77RG0092
FI77RG	1974	FI77RG0093 TO FI77RG0122
FI77RG	1975	FI77RG0123 TO FI77RG0138
FI77RG	1976	FI77RG0139 TO FI77RG0160
FI77RG	1977	FI77RG0161 TO FI77RG0177
F182P	1976	F18200001 TO F18200025
F182Q	1977	F18200026 TO F18200064
F182Q	1978	F18200065 TO F18200094
F182Q	1979	F18200095 TO F18200129
F182Q	1980	F18200130 TO F18200169
FR182	1978	FR00001 TO FR18200020
FR182	1979	FR18200021 TO FR18200045
FR182	1979	FR18200046 TO F18200070

2. REASONS:

Top assembly and fuel strainer assembly, shipped by CESSNA between December 12, 1996 and September 5, 1997, have been improperly manufactured. This could result in fuel contamination and loss of engine power and/or engine stoppage.

3. MANDATORY ACTIONS:

The technical prescriptions applicable to No. 0756005-2 top assembly, and 0756005-8 or 0756005-9 fuel strainer assembly according to referenced Service Bulletin are mandatory.

They address inspection and potential exchange of top assembly or fuel strainer assembly.

Record application of the present Airworthiness Directive in the aircraft logbook.

4. COMPLIANCE:

The technical prescription of referenced Service Bulletin shall be accomplished within the next 25 hours of operation or 6 months, whichever occurs first.

REF.: REIMS AVIATION Service Bulletin No. SEB97-9 dated November 17, 1997.

This SB is available from:

REIMS AVIATION

Aérodrome de Reims-Prunay

BP 2745

51062 REIMS CEDEX

EFFECTIVE DATE : JANUARY 06. 2001