

# **PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI**

**CAA-AD-026/2002**

Datum vydání: 29. března 2002

## **MOTOROVÝ KLUZÁK – SÁNÍ MOTORU – MODIFIKACE**

**Týká se:** motorových kluzáků L13SW a L13SE vyrobených firmou Evektor s.r.o. všech výrobních čísel, certifikovaných ve kterékoliv kategorii.

**Důvod vydání:** z důvodu nechráněného vstupu do motoru může dojít k vniknutí nečistot do karburátoru a tím k poruše chodu motoru.

**Datum účinnosti:** 16. května 2002

**Provést v termínech:** Ihned po obdržení.

**Postup provedení prací:** Pro zamezení vniknutí nečistot do motoru instalovat do vstupního otvoru motoru ochranné kovové sítko, dle Závazného bulletinu číslo SW13-053a z 1. února 2002, který se stává nedílnou součástí tohoto PZZ (možno objednat na adrese: EVEKTOR – AEROTECHNIK a.s., 686 04 Kunovice, Česká republika, tel.: 0632/537 533, e-mail: [jhron@evektor.cz](mailto:jhron@evektor.cz)).

*Poznámky: Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do deníku kluzáku. Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL sekce technická – V. Fiala. Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ, musí být zapracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla.*

**Ing. Pavel MATOUŠEK**  
**ředitel sekce technické**