



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ  
ČESKÁ REPUBLIKA  
Sekce technická  
letišť Ruzyně, 160 08 Praha 6  
tel: 02/33320922, fax: 02/20562270

## PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

Číslo: CAA-AD-026/2002

Datum vydání: 29. března 2002

EVEKTOR s.r.o.  
L13SW, L13SE

### MOTOROVÝ KLUZÁK – SÁNÍ MOTORU – MODIFIKACE

---

**Týká se:** motorových kluzáků L13SW a L13SE vyrobených firmou Evektor s.r.o. všech výrobních čísel, certifikovaných ve kterékoliv kategorii.

**Důvod vydání:** z důvodu nechráněného vstupu do motoru může dojít k vniknutí nečistot do karburátoru a tím k poruše chodu motoru.

**Datum účinnosti:** 16. května 2002

**Provést v termínech:**

Ihned po obdržení.

**Postup provedení prací:**

Pro zamezení vniknutí nečistot do motoru instalovat do vstupního otvoru motoru ochranné kovové sítko, dle Závazného bulletinu číslo SW13-053a z 1. února 2002, který se stává nedílnou součástí tohoto PZZ (možno objednat na adrese: EVEKTOR – AEROTECHNIK a.s., 686 04 Kunovice, Česká republika, tel.: 0632/537 533, e-mail: jhron@evektor.cz).

---

*Poznámky:*

- Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do deníku kluzáku.
- Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL sekce technická – V. Fiala.
- Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ, musí být zpracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla.

**Ing. Pavel MATOUŠEK**  
ředitel