

PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

CAA-AD-090/2001

Datum vydání: 25. října 2001

KLUZÁK – MŮSTEK ŘÍZENÍ – KONTROLA/VÝMĚNA

Týká se: kluzáků vyrobených firmou Letecké Závody a.s. (dříve LET a.s.) L13AC výrobních čísel 988601, 988603, 988604, 008605, 008606 a dále kluzáku L13A výrobního čísla 817401; certifikovaných v kterékoliv kategorii.

Důvod vydání: možnost výskytu trhlin na můstku řízení, což může vést k jeho prasknutí a následné ztrátě říditelnosti kluzáku.

Datum účinnosti: 25. října 2001.

Provést v termínech: Jak je popsáno v Závazném bulletinu číslo L13/095a.

Postup provedení prací: Dle Závazného bulletinu číslo L13/095a z 18. října 2001, který se stává nedílnou součástí tohoto PZZ (možno objednat na adrese: LETECKÉ ZÁVODY a.s., 686 04 Kunovice, Česká republika).

Poznámky: Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do deníku kluzáku. Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL technický inspektorát – Ing. Shrbený. Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ, musí být zapracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy kluzáku.

Ing. Pavel MATOUŠEK
Ředitel sekce technické
Úřad pro civilní letectví