

PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

CAA-AD-098/2002

Datum vydání: 24. října 2002

LETOUN - OLEJOVÁ SOUSTAVA LETOUNU - KONTROLA/OPRAVA

Týká se letadel Z 242L vyrobených firmou MORAVAN-AEROPLANES a.s. všech výrobních čísel, certifikovaných ve kterékoliv kategorii.

Důvod vydání: možnost uvolnění lepeného spoje trubky v sestavě T spojky a kolena v olejové soustavě letounu. Uvolněná trubka může zamezit průtoku oleje motorem a následně způsobit jeho zastavení.

Datum účinnosti: 28. listopadu 2002

Postup provedení prací:

Proveďte kontrolu výše zmíněných lepených spojů a v případě zjištění uvolnění lepeného spoje proveďte jeho opětovné slepení, zaveďte pravidelné roční prohlídky zmíněných lepených spojů podle instrukcí uvedených v Závazném Bulletinu č. Z 242L/42a (možno objednat na adrese MORAVAN-AEROPLANES a.s., Obchodně technické služby, 765 81 Otrokovice). Proveďte změnu v Návodu pro údržbu letounu Z 242L Doc. No. 003.021.1 (Doc. No. 003.022.1 anglická verze).

Poznámky: Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do letadlové knihy. Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL sekce technická – Ing. Bláha. Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ, musí být zapracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla. Tento PZZ byl vypracován na základě Závazného bulletinu č. Z 242L/42a.

Ing. Pavel MATOUŠEK
ředitel sekce technické