



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ  
ČESKÁ REPUBLIKA  
Sekce technická  
letišť Ruzyně, 160 08 Praha 6  
tel: 233320922, fax: 220562270

## PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

Číslo: CAA-AD-098/2002

Datum vydání: 24. října 2002

MORAVAN-AEROPLANES a.s.  
Z 242L

### LETOUN - OLEJOVÁ SOUSTAVA LETOUNU - KONTROLA/OPRAVA

**Týká se:** letadel Z 242L vyrobených firmou MORAVAN-AEROPLANES a.s. všech výrobních čísel, certifikovaných ve kterékoliv kategorii.

**Důvod vydání:** možnost uvolnění lepeného spoje trubky v sestavě T spojky a kolena v olejové soustavě letounu. Uvolněná trubka může zamezit průtoku oleje motorem a následně způsobit jeho zastavení.

**Datum účinnosti:** 28. listopadu 2002

**Postup provedení prací:**

Proveďte kontrolu výše zmíněných lepených spojů a v případě zjištění uvolnění lepeného spoje proveďte jeho opětovné slepení, zaveďte pravidelné roční prohlídky zmíněných lepených spojů podle instrukcí uvedených v Závazném Bulletinu č. Z 242L/42a (možno objednat na adrese MORAVAN-AEROPLANES a.s., Obchodně technické služby, 765 81 Otrokovice). Proveďte změnu v Návodu pro údržbu letounu Z 242L Doc. No. 003.021.1 (Doc. No. 003.022.1 anglická verze).

---

*Poznámky:*

- Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do letadlové knihy.
- Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL sekce technická – Ing. Bláha.
- Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ, musí být zpracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla.
- Tento PZZ byl vypracován na základě Závazného bulletinu č. Z 242L/42a.

**Ing. Pavel MATOUŠEK**  
ředitel