



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ  
ČESKÁ REPUBLIKA

letišťe Ruzyně, 160 08 Praha 6  
tel: 02/324086, fax: 02/364112

## PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

Číslo: CAA - AD- 2- 029/97

Datum vydání: 29.května 1997

ZLÍN a.s.  
Z 242L

### LETADLO - odkalovací ventil olejové instalace - kontrola zajištění

**Týká se:** všech letadel Zlín 242L až do výrobního čísla 0708 a také výrobních čísel 0727 a 0728, která mají v olejové instalaci namontovány odkalovací ventily číslo výkresu L 242.7100-04.00.

**Důvod vydání:** v jednom případě došlo k uvolnění špatně zajištěné matice a odpadl těsnící talířek ventilu, což vedlo k částečnému úniku oleje z motoru.

**Datum účinnosti:** 5. června 1997

**Provést do:** před následujícím letem letounu po data účinnosti tohoto PZZ.

**Postup provedených prací:** proveďte podle postupu popsáném v části „Postup práce“ závazného servisního bulletinu Z 242L/25a správné zajištění matice v sestavě zdviháku a těsnícího talíře ventilu.

*Poznámky:* - Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do letadlové knihy.  
- Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL technický inspektorát.  
- Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ musí být zapracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla.  
- Tento PZZ byl vypracován na základě závazného SB č. Z 242L/25a. Jeho kopii můžete obdržet na adrese: Moravan a.s., OTS, 765 81 Otrokovice.

Ing. Pavel MATOUŠEK  
Ředitel technického inspektorátu  
Úřad pro civilní letectví