



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
ČESKÁ REPUBLIKA

letišťe Ruzyně, 160 08 Praha 6
tel: 02/324086, fax: 02/364112

PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

Číslo: CAA - AD- 2- 045/97

Datum vydání: 25. června 1997

M 462-RF

MOTOR - kontrola šroubového spoje ve skříni pohonů

Týká se: motorů M 462-RF, které mají odpracováno po GO více než 200 letových hodin

Důvod vydání: v provozu došlo k uvolnění šroubového spoje zabezpečujícího polohu dolního pouzdra č.v. 14-411-13 a svislého hřídelíku č.v. 14-911-088 pro pohon olejového a benzínového čerpadla. Posun pouzdra a hřídelíku zapříčinil přerušení společného pohonu olejového a benzínového čerpadla s následným vysazením motoru.

Datum účinnosti: 30. června 1997

Provést: před následujícím letem po datu účinnosti tohoto PZZ

Postup provedených prací: proveďte podle postupu popsáném v závazném bulletinu č. M 462-RF/48a kontrolu šroubového spoje. Tento bulletin můžete obdržet od organizace, která provádí GO motorů na adrese:
LOM PRAHA, Černokostelecká 270, 100 38 Praha 10.

Poznámky: - Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do motorové knihy.

- Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL technický inspektorát.

- Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ musí být zapracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy motoru.

Ing. Pavel MATOUŠEK
Ředitel technického inspektorátu
Úřad pro civilní letectví