

ČESKÁ REPUBLIKA

STÁTNÍ LETECKÁ INSPEKCE

# PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

Číslo: CAA - AD - 3 - 025/ 96

---

**1. Název:** HORKOVZDUŠNÝ BALÓN- SKLOPNÝ RÁM KOŠE- ZESÍLENÍ

---

**2. Týká se:** všech horkovzdušných balonů AEROTECHNIK AB vybavených hořákem HB 2.

---

**3. Důvod vydání:** v jednom případě došlo v provozu balonů k prasknutí sklopného rámu koše v místě uchycení hořáků.

---

**4. Datum účinnosti:** 1. září 1996

---

**5. Provést:** před následujícím vzletem balónu.

---

**6. Postup provedení prací:** u všech balonů AEROTECHNIK AB vybavených hořákem HB 2 proveďte prohlídku sklopných rámu koše v místech uchycení hořáku a zesilte tento uzel dodatečnými svary podle přiloženého náčrtu. Podrobně je tento postup popsán v závazném bulletinu výrobce číslo AB-006a. Kopii tohoto dokumentu můžete obdržet na adrese AEROTECHNIK CZ s.r.o., 686 04 Kunovice, tel.: 0632/549122, fax:0632/549128.

---

**Poznámky:**

- Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do palubního deníku.
- Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ musí být zapracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy balónu.
- Případné dotazy týkající se provedení tohoto PZZ adresujte na SLI, Technický inspektorát, letiště Ruzyně, 16008 Praha 6, tel: 02/324086, fax: 02/ 364112.

Datum vydání: 29. srpna 1996



Ing. Jan T O M A N  
Ředitel technického inspektorátu  
Státní letecká inspekce