



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
ČESKÁ REPUBLIKA
Sekce technická

letišť Ruzyně, 160 08 Praha 6
tel: 233320922, fax: 220562270

PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

Číslo: CAA-AD-T-074/2003R1

Nahrazuje CAA-AD-T-074/2003

Datum vydání: 3. října 2003

**Schempp-Hirth výroba letadel spol. s r.o.
(dříve Orličan s.p. Choceň, Orličan a.s.
Choceň)
Discus CS**

KLUZÁK – KŘÍDLO – KONTROLA/OPRAVA

Týká se: kluzáků Discus CS vyrobených firmou Schempp-Hirth výroba letadel spol. s r.o. (dříve Orličan s.p. Choceň, Orličan a.s. Choceň) všech výrobních čísel.

Důvod vydání: byly zjištěny vady v lepeném spoji pásnice a stojiny nosníku křídla, což může vést k destrukci křídla za letu a následné ztrátě říditelnosti kluzáku.

Datum účinnosti: ihned po obdržení.

Provést v termínech:
Před příštím vzletem

Postup provedení prací:

Pro obnovení letové způsobilosti výše jmenovaných kluzáků proveďte kontrolu lepeného spoje horní pásnice nosníku se stojinou a následně práce dle Závazného bulletinu č. DCS/6a, který je možno objednat na adrese: Schempp-Hirth výroba letadel spol. s r.o., P.O.BOX 19, 565 01 Choceň.

Poznámky:

- Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do deníku kluzáku.
- Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL sekce technická – Ing. Shrbený.
- Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ, musí být zpracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla.
- Tento PZZ byl vypracován na základě informací o provozu kluzáků v zahraničí.

Ing. Pavel MATOUŠEK
ředitel