

| | |
|---|--|
| Čas odeslání | 12. 5. 2016 - 08:05:33 |
| Jméno oznamovatele | |
| E-mail adresa: | |
| Telefon | |
| Rozpoznávací značka: | VI |
| Typ hlavního padáku: | Profil 280 |
| Typ záložního padáku: | PZS 92 |
| Typ nosného postroje s obalem: | Mars |
| Typ zabezpečovacího přístroje: | Cypres 2 |
| Majitel padáku: | |
| Jméno parašutisty: | |
| - Národnost: | |
| - Kategorie: | B |
| Počet seskoků za poslední 3 měsíce: | 15 |
| Počet seskoků celkem: | 160 |
| Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B): | |
| Jméno tandemového pasažéra: | |
| - Národnost: | |
| Datum události: | 11.5.2016 |
| Čas (místní): | 17:10 |
| Místo posledního vzletu: | |
| Doskoková plocha: | |
| Počet usmrcených: | |
| Počet těžce raněných: | |
| Počet lehce zraněných: | |
| Bez zranění: | ANO |
| Popis události: | <p>Seskok z 1000 metrů na přesnost přistání. Parašutista otevíral padák po 5-6 sek. volném pádu. Při otevírání zůstal slider v horní části padáku a padák začal mírně rotovat. Parašutistovi se povedlo stáhnout za zadní popruhy slider níže do šňůr, hlavní padák se naplnil celkově, ale rotace padáku se zvětšila. Dle slov parašutisty došlo k zachycení řídicí šňůry k nosným šňůrám padáku v horní části spojení C a D řady. Po krátké rotaci, kterou se parašutista snažil kontrovat se rozhodl pro odhoz padáku. Odhoz proběhl standardně, otevření ZP bez problémů cca 500 m. nad terénem.</p> |

| | |
|---|---|
| Popis a rozsah poškození: | Při prohlídce hlavního padáků jsem nenašel žádnou příčinu této závady a ani žádné poškození padáku nebo šňůr. |
| Řídící seskoků (jméno, kontakt): | |
| Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt): | |