

| položka   | hodnota  |
|---|--|
| rozpoznavaci_znacka                             | ACCID  |
| B_vyrobce                                       | Jojo Wing  |
| model   | Raptor 135   |
| poznavaci_znacka                                |  |
| vyrobni_cislo_letadla                           |  |
| C_jmeno_vlastnika                               |  |
| jmeno_provozovatele                             |  |
| jmeno_najemce                                   |  |
| D_jmeno_velitele_letadla                        |  |
| narodnost_clenu_posadky                         | česká  |
| narodnost_cestujících                           | česká  |
| E_datum_udalosti                                | 26.8.2011  |
| cas_mistni_nebo_UTC                             |  |
| F_letiste_posledniho_vzletu                     |  |
| letiste_planovaneho_pristani                    |  |
| G_poloha_letadla_k_zemepisnemu_mistu            |  |
| zemepisne_souradnice                            |  |
| H_pocet_clenu_posadky_a_cestujících             | 2 + 15   |
| z_toho_usmrčených                               | 0  |
| z_toho_tezce_zranených                          | 0  |
| pocet_usmrčených_a_tezce_zranených_mimo_letadlo | 0  |
| I_popis_a_rozsah_poskození                      | NIL  |
| J_charakteristika_mista_udalosti_popis_pristupu |  |
| K_pritomnost_a_popis_nebezpecneho_nakladu       |  |
| kratky_popis_udalosti                           | Po otevření HP došlo k zamotání řídicí šňůry. Nasledoval odhoz a otevření ZP. Přistála na DP. Vše OK |
| hlaseni_podava                                  |  |
| rok   | 2011   |