

Čas odeslání	7. 5. 2016 - 16:05:09
Jméno oznamovatele	
E-mail adresa:	
Telefon	
Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	HOP 330
Typ záložního padáku:	VR360
Typ nosného postroje s obalem:	Sigma Tandem
Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypress 2 Tandem
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	30+
Počet seskoků celkem:	2710
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	7.5.2016
Čas (místní):	15:55
Místo posledního vzletu:	
Doskoková plocha:	
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	2
Popis události:	Seskok tandem s pasažérem 4000m AGL. Při otevírání došlo k nesymetrickému plnění vrchlíku HP vzduchem, následovala rotace padáku vpravo s vytvořením utaženého závitu na nosných šňůrách s nemožností rozmotat. Padák pokračoval v rotaci, provedl odhoz HP a použil ZP.
Popis a rozsah poškození:	NIL
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

Další osoby, které mohou
podat k události informace
(jméno, kontakt):