

| | | |
|---|---|---|
| | Čas odeslání | 23. 10. 2016 - 10:10:58 |
| | Jméno oznamovatele | |
| | E-mail adresa: | |
| | Telefon | |
| A | Rozpoznávací značka: | VI |
| B | Typ hlavního padáku: | A2 Aerodyne |
| | Typ záložního padáku: | Twin speed 372 |
| | Typ nosného postroje s obalem: | Next |
| | Typ zabezpečovacího přístroje: | Cypres tandem |
| C | Majitel padáku: | |
| D | Jméno parašutisty: | |
| | - Národnost: | česká |
| | - Kategorie: | D |
| | Počet seskoků za poslední 3 měsíce: | 120 |
| | Počet seskoků celkem: | 4100 |
| | Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B): | |
| | Jméno tandemového pasažéra: | |
| | - Národnost: | česká |
| E | Datum události: | 22.10.2016 |
| | Čas (místní): | 13,30 hod. |
| F | Místo posledního vzletu: | |
| | Doskoková plocha: | |
| H | Počet usmrčených: | 0 |
| | Počet těžce raněných: | 0 |
| | Počet lehce zraněných: | 1 |
| | Bez zranění: | |
| I | Popis události: | Jmenovaný prováděl běžný tandemový seskok. V průběhu volného pádu došlo u pasažéra k luxaci ramenního kloubu PHK. Pasažéř však toto tandempilotovi neoznámil, ani nejevil známky zranění a to ani po přistání na doskokové ploše. Poté se nechal ošetřit v nemocnici. Tam ho dopravila přítelkyně. Průběh samotného seskoku je zdokumentován na videozáznamu kamerou upevněnou na ruce. |
| J | Popis a rozsah poškození: | Luxace ramene |

| | | |
|---|---|--|
| K | Řídící seskoků (jméno, kontakt): | |
| L | Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt): | |