

SLUČOVÁNÍ A KOMBINACE FUNKCÍ

Úvodem:

Jedna osoba může zastávat více než jednu vedoucí funkci, je-li to přijatelné pro Úřad. Posouzení přijatelnosti sloučení funkcí závisí na druhu slučovaných funkcí, velikosti společnosti, rozsahu a intenzitě provozu. Tato osoba ale musí splňovat veškeré kvalifikační požadavky pro jednotlivé funkce, které bude vykonávat. Úřad musí brát v úvahu i individuální schopnosti osoby ke zvládnutí povinností. Složitost uspořádání organizace, nebo provozu může zamezit, nebo omezit přijatelnost kombinování funkcí, které by bylo možné za jiných okolností.

Poznámka:

Pojem „zaměstnanec na plný úvazek“ znamená, že člen personálu je zaměstnán nejméně 35 hodin týdně, vyjma období dovolené.

Pro účely stanovení rozsahu provozu nemusí být započten administrativní personál, který se přímo neúčastní provozu, nebo údržby.

Velmi malá a malá organizace:

velmi malá organizace (do 5ti provozních zaměstnanců na plný úvazek) a malá organizace (5 až 20 provozních zaměstnanců na plný úvazek)

je možno sloučit následující funkce:

Odpovědný vedoucí + Vedoucí jakosti

Odpovědný vedoucí + 1 až 4 funkce Jmenovaný vedoucí pracovník

Všechny čtyři funkce „Jmenovaný vedoucí pracovník“ může zastávat jedna osoba

Poznámka:

„Vedoucí jakosti“ se nesmí slučovat z důvodu nezávislosti systému jakosti s žádnou funkcí „Jmenovaný vedoucí pracovník“ ani s „osobou odpovědnou za program prevence nehod a bezpečnosti letů“.

Z uvedeného vyplývá, že k pokrytí všech funkcí u velmi malé a malé organizace jsou zapotřebí minimálně dvě osoby, splňují-li kvalifikační požadavky pro výkon jednotlivých funkcí.

Pro posouzení vhodnosti sloučení funkcí Úřad musí brát v úvahu i rozsah, intenzitu a složitost letového provozu.

Velká organizace:

velká organizace (21 a více provozních zaměstnanců na plný úvazek)

je možno sloučit pouze funkce „Jmenovaný vedoucí pracovník“:

K pokrytí výkonu všech čtyř funkcí „Jmenovaný vedoucí pracovník“ je zapotřebí minimálně dvou osob, splňují-li výše uvedené kvalifikační požadavky pro výkon jednotlivých funkcí.

Poznámka:

U velké organizace nelze slučovat funkci „Odpovědný vedoucí“ a „Vedoucí jakosti“.

U velké organizace nelze slučovat funkci „Odpovědný vedoucí“ a „Jmenovaný vedoucí pracovník“

„Vedoucí jakosti“ se nesmí slučovat z důvodu nezávislosti systému jakosti s žádnou funkcí „Jmenovaný vedoucí pracovník“ ani s „osobou odpovědnou za program prevence nehod a bezpečnosti letů“.

Z uvedeného vyplývá, že k pokrytí všech funkcí u velké organizace je zapotřebí minimálně čtyř osob, splňují-li kvalifikační požadavky pro výkon jednotlivých funkcí.