

**Číslo: CAA-T-AD-2-025R1/97**

Datum vydání: 06.února 1998

**Moravan a.s.**

Z 50 všech verzí

---

## LETADLO - STABILIZÁTOR - KONTROLA ZÁVĚSŮ

---

**Týká se:** Všech letadel typu Zlín 50 L, LA, LS, LE, LX a M.

**Důvod vydání:** V jednom případě došlo v provozu letounu k uvolnění závěsu levé stabilizační plochy a oddělení levého výškového kormidla.

**Datum účinnosti:** 20.02.1998

**Provést:**

Před následujícím letem po datu účinnosti tohoto PZZ.

**Postup provedených prací:**

Provozovatelé letounů Zlín 50 L, LA, LS, LE, LX, M jsou povinni zpracovat Závazný bulletin Z-50/40a-Rev.1, Z-50M/12a-Rev.1 do příslušných příruček.

---

*Poznámky:*

- Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do letadlové knihy

- Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ musí být zpracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla.

- Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL, Technický inspektorát – Ing. Bláha.

**Ing. Pavel MATOUŠEK**  
Ředitel technického inspektorátu  
Úřad pro civilní letectví