



## PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ  
ČESKÁ REPUBLIKA  
Sekce technická

letišťe Ruzyně, 160 08 Praha 6  
tel: 233320922, fax: 220562270

Číslo: CAA-AD-001/2005

Datum vydání: 17. ledna 2005

AEROTECHNIK Kunovice  
L-60S.607-00

### VRTULE – VRTULOVÝ NÁBOJ – KONTROLA

**Týká se:** všech vrtulí typu L-60S.607-00, vyrobených firmou AERON Brno.

**Důvod vydání:** možnost výskytu trhlin a oddělení vrstev dřeva v centrážním otvoru pro osazení vrtule na motorový hřídel.

**Datum účinnosti:** 18. února 2005

**Provést v termínech:** Před příštím vzletem.

Proveďte kontrolu u organizace s oprávněním k údržbě letounu typu L-60S (AVEKO s.r.o., Brno).

**Postup provedení prací:**

Kontrolu vrtule provede oprávněná organizace, včetně vypracování nálezoového protokolu. Protokol bude zaslán na:


ÚCL ČR,  
Sekce technická, Referát pohonných jednotek  
Letiště Ruzyně  
160 08 Praha 6

Vnitřní plochu centrážního otvoru pro osazení vrtule na motorový hřídel je nutno očistit na holé dřevo. Na vnitřní ploše otvoru nesmí být zřetelné oddělení lepených vrstev dřeva ani trhliny v jednotlivých vrstvách dřeva.

V případě nálezu trhlin není možná oprava a vrtuli je nutno vyřadit z provozu.

**Poznámky:**

- Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do záznamníku vrtule.
- Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL-ČR, Sekce technická - Ing. Kulovaný.
- Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ, musí být zpracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla.

  
**Ing. Pavel MATOUŠEK**  
ředitel