

PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

CAA-AD-033/1999

Datum vydání: 24. března 1999

LETADLO - VZDUCHOVÝ FILTR - VÝMĚNA

Týká se: letadel vyrobených společnostmi The New Piper Aircraft, Inc. typů, verzí a výrobních čísel, uvedených v příloze tohoto PZZ v části "Applicability" [FAA AD 99-05-09](#), certifikovaných v kterékoli kategorii.

Důvod vydání: vzduchový filtr se rozpadá a hrozí nasátí jeho částí do motoru. Následně by mohlo dojít ke ztrátě výkonu a k úplnému selhání motoru.

Datum účinnosti: 22. dubna 1999

Provést v termínech: jak je popsáno v části "Compliance" FAA AD 99-05-09.

Postup provedení prací: dle části "Compliance" FAA AD 99-05-09.

Poznámky: Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do letadlové knihy. Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL technický inspektorát - Ing. Shrbený. Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ musí být zapracováno do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla. Tento PZZ byl vypracován na základě FAA AD 99-05-09.

Ing. Pavel MATOUŠEK
Ředitel technického inspektorátu
Úřad pro civilní letectví