

PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

CAA-AD-034/1999

Datum vydání: 24. března 1999

LETADLO - ŠTÍTEK - MONTÁŽ

Týká se: letadel vyrobených společností Raytheon Aircraft Comp. typů, verzí a výrobních čísel uvedených v příloze tohoto PZZ v části "Applicability" [FAA AD 99-05-13](#), certifikovaných v kterékoli kategorii.

Důvod vydání: případy zastavení motoru z důvodu nesprávné polohy voliče palivových nádrží. Přerušení průtoku paliva při poloze voliče mezi zarážkami.

Datum účinnosti: 22. dubna 1999

Provést v termínech: jak je popsáno v části "Compliance" FAA AD 99-05-13.

Postup provedení prací: dle části "Compliance" FAA AD 99-05-13.

Poznámky: Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do letadlové knihy. Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL technický inspektorát - Ing. Příhoda. Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ musí být zapracováno do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla. Tento PZZ byl vypracován na základě FAA AD 99-05-13.

Ing. Pavel MATOUŠEK
Ředitel technického inspektorátu
Úřad pro civilní letectví