

Čas odeslání	25. 5. 2014 - 14:05:16	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Velocity 96
	Typ záložního padáku:	PD 146
	Typ nosného postroje s obalem:	Micron
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres 2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	75
	Počet seskoků celkem:	700
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	25.5.2014
	Čas (místní):	14:07
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	Parašutista skákal z letounu Skyvan z výšky 4000m.Po otevření padáku cca 1100m nad terénem začal padák rotovat a na šňůrách se tvořily závity. Protože závity byly blízko za hlavou, rotace se zvětšovala, závity se neuvolňovaly, parašutista 700m nad terénem odhodil hlavní padák. vybavený systémem Skyhook. 600m nad terénem byl otevřen záložní padák. Parašutista chválil funkci Skyhooku. Nejprve sám nevyklučoval možnost odbrždění jedné strany, ale při kontrole hlavního padáku na zemi byly obě řídicí šňůry zabržděny.

J	Popis a rozsah poškození:	Materiál dohledán, nepoškozen
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	