

# PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

**CAA-AD-077/2000**

Datum vydání: 21. srpna 2000

## **SEZNAM LBA AD VYDANÝCH DO 21. 8. 2000 PRO LETADLA TYPU VENTUS b/16.6**

**Týká se:** letadel vyrobených firmou Schempp Hirth typu Ventus b/16.6 jejichž způsobilost typu byla uznána ÚCL.

**Důvod vydání:** pro upřesnění zavedení systému vydávání PZZ Úřadem pro civilní letectví je vydán tento souhrnný PZZ, který obsahuje LBA AD vydané do 21.8.2000.

**Datum účinnosti:** 5. října 2000

**Provést v termínech:** Při nejbližší roční/100 hodinové prohlídce.

**Postup provedení prací:** Po obdržení tohoto PZZ zkontrolujte, zda tyto AD mají potvrzeny záznamy o provedení v provozně-technických dokladech letadla. Provedení této kontroly potvrďte standardním zápisem o provedení PZZ.

*Poznámky: Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do deníku kluzáku. Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL technický inspektorát - Ing. T. Shrbený. Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ musí být zapracováno do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla. Tento PZZ nezahrnuje FAA AD vydaná samostatně na letadlová zařízení.*

**Ing. Pavel MATOUŠEK**  
**Ředitel technického inspektorátu**

Airworthiness Directives vydané LBA na letadle typu Ventus b/16.6 ke dni 21.8.2000.

92-360/2 Vertical elevator actuating rod inside the fin

1993-001/2 L'Hotellier connectors

1993-001/3 L'Hotellier connectors

1999-001 Extension of the service life