



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
ČESKÁ REPUBLIKA
Sekce technická

letišť Ruzyně, 160 08 Praha 6
tel: 233320922, fax: 220562270

PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

Číslo: CAA-AD-T-100/2000R1

Nahrazuje CAA-AD-T-088/1999, CAA-AD-T-091/1999, CAA-AD-T-125/1999, CAA-AD-T-126/1999, CAA-AD-T-100/2000

Datum vydání: 28. dubna 2003

MORAVAN-AEROPLANES a.s.
Z-142C, Z-242L

LETOUN - OMEZENÍ PROVOZU

Týká se: letadel vyrobených společností Moravan-Aeroplanes a.s. následujících typů:

Z-142C od v.č.: 0561 včetně.

Z-242L do v.č.: 0656 včetně pouze v případě, že byl proveden Závazný bulletin Z 242L/27a-Rev. 1 nebo Rev. 2, a při neprovedení Závazného bulletinu Z 242L/44a.

Z-242L od v.č.: 0657 včetně, při neprovedení Závazného bulletinu Z 242L/44a.

Důvod vydání:

Letouny provozované podle spektra zatížení CAA-FAA mohou být provozovány bez omezení v kategorii akrobatické a cvičné do celkového náletu 5500 letových hodin.

V případě, že jsou letouny provozovány nad limity spektra zatížení CAA-FAA, provoz v kategorii akrobatické a cvičné je omezen na 700 letových hodin při zachování životnosti 5500 letových hodin.

Datum účinnosti: Ihned po obdržení.

Provést v termínech: Před příštím vzletem.

Postup provedení prací:

Dle Závazného bulletinu č.: Z 142C/18a-Rev. 1, Z 242L/38a-Rev. 1, který se stává nedílnou součástí tohoto PZZ (možno objednat na adrese: MORAVAN - AEROPLANES a.s. Otrokovice, Obchodně technické služby, 765 81 Otrokovice, Česká republika, tel.: +420-57-608-3940, fax.: +420-57-608-3009).

Poznámky:

- Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do letadlové knihy.
- Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL sekce technická - Ing. J. Bláha.
- Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ, musí být zapracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla.
- Tento PZZ nahrazuje CAA-AD-T-088/1999, CAA-AD-T-091/1999, CAA-AD-T-125/1999, CAA-AD-T-126/1999, CAA-AD-T-100/2000.

Ing. Pavel MATOUŠEK
ředitel