

PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

CAA-T-AD-2-025R1/97

Datum vydání: 6.února 1998

LETADLO - STABILIZÁTOR - KONTROLA ZÁVĚSŮ

Týká se: všech letadel typu Zlín 50 L, LA, LS, LE, LX a M.

Důvod vydání: v jednom případě došlo v provozu letounu k uvolnění závěsu levé stabilizační plochy a oddělení levého výškového kormidla.

Datum účinnosti: 20.02.1998

Provést: před následujícím letem po datu účinnosti tohoto PZZ.

Postup provedených prací: provozovatelé letounů Zlín 50 L, LA, LS, LE, LX, M jsou povinni zapracovat Závazný bulletin Z-50/40a-Rev.1, Z-50M/12a-Rev.1 do příslušných příruček.

Poznámky: Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do letadlové knihy. Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ musí být zapracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla. Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL, Technický inspektorát – Ing. Bláha.

Ing. Pavel MATOUŠEK

Ředitel technického inspektorátu

Úřad pro civilní letectví