

PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

CAA-AD-005/2001

Datum vydání: 15. ledna 2001

LETOUN - OMEZENÍ PROVOZU

Týká se: letadel vyrobených společností Moravan-Aeroplanes a.s. následujících typů:

Z-42, Z-42M, Z-42MU od v.č.:0060 včetně, na kterých byl proveden Závazný bulletin Z 42/47a.

Všech letounů Z-142 na kterých byl proveden Závazný bulletin Z-142/44a.

Důvod vydání: Omezení 450 letových hodin provozu v kategorii akrobatické a cvičné je nahrazeno aktivním systémem sledování životnosti. Na základě vyhodnocování údajů o provozu letadel prostřednictvím registračního akcelerometru AMU1 je provozní omezení v kategorii akrobatické a cvičné výrobcem průběžně upřesňováno.

Datum účinnosti: 22. února 2001.

Postup provedení prací:

Pro letouny Z-42, Z-42M, Z-42MU od v.č.:0060 včetně v souladu se Závazným bulletinem č.: Z 42/47a

Pro letouny Z-142 v souladu se Závazným bulletinem Z 142/44a.

Tyto Závazné bulletiny se stávají nedílnou součástí tohoto PZZ (možno objednat na adrese: MORAVAN - AEROPLANES a.s. Otrokovice, Obchodně technické služby, 765 81 Otrokovice, Česká republika, tel.: +420/67/767 1111, fax.: +420/67/7922103).

Poznámky: Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do letadlové knihy. Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL technický inspektorát - Ing. Bláha. Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ, musí být zapracováno do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla.

Ing. Pavel MATOUŠEK
Ředitel technického inspektorátu
Úřad pro civilní letectví