

(1)

ÚCL

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
ČESKÁ REPUBLIKA
Sekce technická
letišťe Ruzyně, 160 08 Praha 6
tel: 233320922, fax: 220562270

**PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ
LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI**

Číslo: CAA-AD-016/2002 R1 - rušící
Datum vydání: 30. listopad 2007
WALTER Engines a.s.
M601T

Tento PZZ je vydán pro výrobek transferovaný pod působnost EASA

Na základě rozhodnutí EASA je následující Příkaz k zachování letové způsobilosti závazný pro všechny výrobky provozované v EU, na které se daný PZZ vztahuje.

MOTOR – REGULÁTOR OTÁČEK VRTULE – PROVOZNÍ LHŮTA

Týká se: regulátorů otáček vrtule LUN 7816.01-8, všech výrobních čísel, namontovaných na motorech WALTER M601T.

Důvod vydání: Vydáním CAA-AD-016/2002 R1 se ruší původně vydané CAA-AD-016/2002 ze dne 28. ledna 2002.

Datum účinnosti: 10. prosinec 2007

Poznámky:

- Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do motorové knihy.
- Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL sekce technická – Ing. Beneš.
- Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ, musí být zapracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla.


Ing. Pavel MATOUŠEK
ředitel