



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
ČESKÁ REPUBLIKA

letišťe Ruzyně, 160 08 Praha 6
tel: 02/33320922, fax: 02/20562270

PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

Číslo: CAA-AD-025/2001R1

Nahrazuje CAA-AD-025/2001

Datum vydání: 04. dubna 2001

LOM PRAHA s. p.

M332, M337, A, AK, M137A, AZ

MOTOR - PROVOZNÍ LHŮTY DO GENERÁLNÍ OPRAVY - OPRAVA

Týká se: všech motorů M332; M337, A, AK; M137A, AZ vyrobených do 30.6. 1991, na kterých dosud ještě nebyla provedena generální oprava (GO) nebo poslední GO byla provedena před 1.1. 1999 a přitom na těchto motorech nebyly provedeny informační bulletiny:

M337/76b, M337A/10b, M337AK/5b, M137A/15b, M137AZ/8b

M337/78b, M337A/11b, M337AK/6b, M137A/16b, M137AZ/9b

M332/68b, M337/79b, M337A/13b, M337AK/8b, M137A/18b, M137AZ/11b

M337/87b, M337A/19b, M337AK/14b, M137A/24b, M137AZ/17b

Důvod vydání: tento PZZ se vydává k provedení opravy údaje lhůty do GO uvedeného v příslušných technických podmínkách (TP), které vydal LOM Praha s.p., Černokostelecká 270, 100 38 Praha 10 – Malešice IČO 00000515, držitel typových osvědčení č. 92-08, 94-06, 96-02. Tento údaj nebyl přesný, protože byl platný pouze za předpokladu, že byly provedeny příslušné informační bulletiny v části Týká se.

Po opravě v technických podmínkách je platná základní lhůta do GO pro uvedené motory:

- **800 letových hodin po dobu 15 let** od první montáže na letoun při nepřekročení stanovené lhůty konzervace provedené po ukončení výroby výrobcem (resp. GO opravcem) motoru, při používání minerálních olejů uvedených v příslušných TP.
- **1000 letových hodin po dobu 15 let** od první montáže na letoun při nepřekročení stanovené lhůty konzervace provedené po ukončení výroby výrobcem (resp. GO opravcem) motoru, při používání disperzních bezpopelových (aditivovaných) olejů uvedených v příslušných TP.

Datum účinnosti: 17. května 2001.

Postup provedení prací:

Provozovatelé nebo vlastníci všech letadel, na kterých jsou zastavěny tyto motory, popřípadě schválené organizace na provádění údržby, které pracují na demontovaných motorech, zkontrolují, zda skutečná provozní doba nepřekračuje tyto lhůty. Tuto kontrolu zaznamenají do provozně technických dokladů (motorové knihy).

Poznámky:

- Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do motorové knihy.

- Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL technický inspektorát - Ing. Beneš.

- Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ, musí být zapracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla.

Ing. Pavel MATOUŠEK
Ředitel technického inspektorátu
Úřad pro civilní letectví