



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
ČESKÁ REPUBLIKA

letišťe Ruzyně, 160 08 Praha 6
tel: 02/33320922, fax: 02/20562270

PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

Číslo: CAA-AD-090/2001

Datum vydání: 25. října 2001

Letecké Závody a.s. (dříve LET a.s.)
L13AC, L13A

KLUZÁK – MŮSTEK ŘÍZENÍ – KONTROLA/VÝMĚNA

Týká se: kluzáků vyrobených firmou Letecké Závody a.s. (dříve LET a.s.) L13AC výrobních čísel 988601, 988603, 988604, 008605, 008606 a dále kluzáku L13A výrobního čísla 817401; certifikovaných v kterékoliv kategorii.

Důvod vydání: možnost výskytu trhlin na můstku řízení, což může vést k jeho prasknutí a následné ztrátě říditelnosti kluzáku.

Datum účinnosti: 25. října 2001.

Provést v termínech:

Jak je popsáno v Závazném bulletinu číslo L13/095a.

Postup provedení prací:

Dle Závazného bulletinu číslo L13/095a z 18. října 2001, který se stává nedílnou součástí tohoto PZZ (možno objednat na adrese: LETECKÉ ZÁVODY a.s., 686 04 Kunovice, Česká republika)

Poznámky:

- Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do deníku kluzáku.
- Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL sekce technická – Ing. Shrbený.
- Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ, musí být zpracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy kluzáku.

Ing. Pavel MATOUŠEK
Ředitel sekce technické
Úřad pro civilní letectví