



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
ČESKÁ REPUBLIKA

letišť Ruzyně, 160 08 Praha 6
tel: 02/324086, fax: 02/364112

PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

Číslo: CAA -AD-2-017/97

Datum vydání: 15. 5. 1997

WALTER a. s.
M601 D, v. č. 852020

MOTOR - OBĚŽNÁ LOPATKA - VÝMĚNA

Týká se:

Motoru WALTER M601 D, v. č. 852020.

Důvod vydání:

V provozu došlo k ulomení oběžné lopatky GT, způsobené sníženou mezí únavy v důsledku použití materiálu ŽS6KVI s vyšším obsahem zirkonu.

Datum účinnosti: 19. 5. 1997

Provést do:

Výměna 1 ks oběžné lopatky GT - tavba 29Y musí být provedena nejpozději do vyčerpání stanovené životnosti 1000 cyklů nebo 1000 hodin.

Postup provedených prací:

Výměna lopatky bude provedena po dohodě nebo na požadavek provozovatele do ukončení životnosti oběžné lopatky GT stanovené závazným bulletinem č. A M601D/28a u provozovatele pracovníky OTS a. s. WALTER.

*Poznámky: - Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do motorové knihy
- Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL*

Ing. Pavel MATOUŠEK
Ředitel technického inspektorátu
Úřad pro civilní letectví