

# **PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI**

**CAA-AD-T-097/2001**

Datum vydání: 13. listopadu 2001

## **VRTULNÍK - HLAVNÍ ROTOR - „STARFLEX STAR“ (ATA 62) - KONTROLA**

**Týká se:** vrtulníků AS 355 E, F, F1, F2 a N, vyrobených firmou Eurocopter, vybavených „STARFLEX STARS“ katalogových čísel P/N 350A31.1916.00.

**Důvod vydání:** zabránit možnosti poruchy připojení kovového pouzdra ke konci ramena „Starflex star“, což může způsobit vynucené přistání v důsledku silných vibrací v kabině.

**Datum účinnosti:** ihned po obdržení.

**Provést v termínech:** Jak je popsáno v DGAC AD T2001-558-064(A) od data účinnosti tohoto PZZ.

**Postup provedení prací:** Dle DGAC AD T2001-558-064(A) (příloha tohoto PZZ).

Poznámky: Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do letadlové knihy. Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL sekce technická – Ing. B. Fiala. Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ, musí být zapracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla. Tento PZZ byl vypracován na základě DGAC AD T2001-558-064(A).

**Ing. Pavel MATOUŠEK**  
**ředitel sekce technické**

**DGAC AD No.: T2001-558-064(A)**  
**EUROCOPTER**

### **AS 355 Helicopters**

Main rotor - STARFLEX star (ATA 62)

#### **1. EFFECTIVITY:**

Helicopter models:

- AS 355 E, F, F1, F2 and N

equipped with STARFLEX stars P/N 350A31.1916.00.

#### **2. REASON:**

This Airworthiness Directive is issued following several occurrences of rapid bonding failure of the metal bush that is installed on the STARFLEX star arm ends. In some cases, these incidents caused the pilots to land quickly due to strong vibrations in the cabin.

#### **3. MANDATORY ACTIONS AND COMPLIANCE TIME:**

Before the next flight after the effective date of this Airworthiness Directive, then after each flight on completion of which the rotors have been stopped check the adhesive bead of the metal bush bonded on the three STARFLEX star arm ends, according to the instructions of paragraph 2 of the referenced Alert Telex.

**4. REFERENCES:**

EUROCOPTER Alert Telex AS 355 No. 05.00.16

**5. EFFECTIVE DATE: On receipt.**