

	Čas odeslání	1. 6. 2014 - 15:06:40
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Sigma 370
	Typ záložního padáku:	VR 360
	Typ nosného postroje s obalem:	UPT Sigma
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil 2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D,H-T
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	5
	Počet seskoků celkem:	3600
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	1.6.2014
	Čas (místní):	10:30
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	2
I	Popis události:	Po bezproblémovém volném pádu došlo při otevření tandemového padáku k nesjetí slideru vrchlíku. Slider zůstal zablokován v polovině délky šňůr z důvodu jejich zamotání. Tandempilot odbrzdil padák a snažil se situaci řešit razantním pumpováním a tuto závadu vyřešit. Ve výšce 1200m se rozhodl provést odhoz hlavního padáku. Po odhozu bezpečně přistál na letištní ploše. Instruktor i pasažér bez zranění.
J	Popis a rozsah poškození:	bez poškození

K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	