

rozpoznávací značka
výrobce
model
datum události
počet členů posádky a cestujících
z toho zraněných
popis a rozsah poškození
krátký popis události

INCID
PD , USA
Sigma - 370 Tandem
1.10.2011
2+17
0
bez poškození
po otevření tandemu došlo k rotaci padáku doprava
v důsledku zachycení řídicí šňůry.
Parašutista provedl odhoz a otevřel ZP.
V pořádku přistál na DP.