

	Čas odeslání	1. 5. 2016 - 15:05:50
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	XF-15 97
	Typ záložního padáku:	WP 130
	Typ nosného postroje s obalem:	Mirage G4
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	česká
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	100+
	Počet seskoků celkem:	2000+
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	1.5.2016
	Čas (místní):	15:27
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrčených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	Seskok kamera k tandemu FL150. Při otevření HP přešel padák do rotace na levou stranu s následným vznikem závitů po celé délce nosných šňůr. Pravděpodobně šlo o nesymetrické otevření z důvodu použití kameramanské kombinézy s křídly. Provedl odhoz HP a použil ZP.
J	Popis a rozsah poškození:	NIL
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	
---	---	--