

|   |  |
|---|--|
| Čas odeslání  | 11. 6. 2016 - 07:06:15   |
| Jméno oznamovatele  |  |
| E-mail adresa:  |  |
| Telefon   |  |
| Rozpoznávací značka:  | VI   |
| Typ hlavního padáku:  | Sabre 135  |
| Typ záložního padáku:                                       | Smart 120  |
| Typ nosného postroje s obalem:                              | Javelin Odyssey  |
| Typ zabezpečovacího přístroje:                              | Cypres 2 exp.  |
| Majitel padáku:   |  |
| Jméno parašutisty:  |  |
| - Národnost:  |  |
| - Kategorie:  | D  |
| Počet seskoků za poslední 3 měsíce:                         | 40+  |
| Počet seskoků celkem:                                       | 3000+  |
| Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):                     |  |
| Jméno tandemového pasažéra:                                 |  |
| - Národnost:  |  |
| Datum události:   | 10.6.2016  |
| Čas (místní):   | 14:14  |
| Místo posledního vzletu:                                    |  |
| Doskoková plocha:   |  |
| Počet usmrcených:   | 0  |
| Počet těžce raněných:                                       | 0  |
| Počet lehce zraněných:                                      | 0  |
| Bez zranění:  | 1  |
| Popis události:   | Seskok kamera k RW4 4000m AGL. Při vylézání na stupačku letadla došlo k povytažení odhozového uvolňovače a tím k uvolnění tříkroužkového systému. Při aktivaci HP došlo k okamžitému odpojení HP a SkyHook automaticky aktivoval ZP. |
| Popis a rozsah poškození:                                   | NIL  |
| Řídící seskoků (jméno, kontakt):                            |  |
| Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, |  |

kontakt):