

	Čas odeslání	13. 7. 2016 - 12:07:50
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	I
B	Typ hlavního padáku:	HOP 330
	Typ záložního padáku:	TWIN 420
	Typ nosného postroje s obalem:	NEXT
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres tandem
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D, T
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	300
	Počet seskoků celkem:	4300
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	česká
E	Datum události:	10.7.2016
	Čas (místní):	15.30
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	2
I	Popis události:	šTandemový seskok z výšky 400m. Průběh volného pádu normální . Parašutista otevřel hlavní padák ve výšce 1800 m. kdy zjistil, že na levé straně jsou do sebe zamotané řídicí šňůry nad větvením. Začínala mírná rotace vlevo. Parašutista se snažil po odbrždění padáku šňůry roztáhnout od sebe . Toto se mu nepodařilo a ani se nepodařilo padák plně rozvinout opakovaným přibrzdováním a vypouštěním. Vzhledem k nerozvinuté části vrchlíku na levé straně pokračovala rotace vlevo a parašutista se rozhodl pro odhoz , kdy ve výšce 1500m. měl plně funkční ZP a následně bezpečně přistál do pole 1,5 km JZ od letiště.

J	Popis a rozsah poškození:	bez poškození
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	