

	Čas odeslání	11. 9. 2016 - 10:09:48
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Heatwave 120
	Typ záložního padáku:	Tempo 120
	Typ nosného postroje s obalem:	Mars
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	česká
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	20+
	Počet seskoků celkem:	1100+
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	10.9.2016
	Čas (místní):	13:18
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	Seskok FF2 4000m AGL. Po otevření HP došlo k rotaci vrchlíku se vznikem utažených závitů a pokračující rotací. Důvod tohoto není znám. Odhodil HP a použil ZP.
J	Popis a rozsah poškození:	NIL
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno,	

	kontakt):	
--	-----------	--