

Čas odeslání	12. 5. 2016 - 08:05:33
Jméno oznamovatele	
E-mail adresa:	
Telefon	
Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	Profil 280
Typ záložního padáku:	PZS 92
Typ nosného postroje s obalem:	Mars
Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres 2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	B
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	15
Počet seskoků celkem:	160
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	11.5.2016
Čas (místní):	17:10
Místo posledního vzletu:	
Doskoková plocha:	
Počet usmrcených:	
Počet těžce raněných:	
Počet lehce zraněných:	
Bez zranění:	ANO
Popis události:	Seskok z 1000 metrů na přesnost přistání. Parašutista otevíral padák po 5-6 sek. volném pádu. Při otevírání zůstal slider v horní části padáku a padák začal mírně rotovat. Parašutistovi se povedlo stáhnout za zadní popruhy slider níže do šňůr, hlavní padák se naplnil celkově, ale rotace padáku se zvětšila. Dle slov parašutisty došlo k zachycení řídicí šňůry k nosným šňůrám padáku v horní části spojení C a D řady. Po krátké rotaci, kterou se parašutista snažil kontrovat se rozhodl pro odhoz padáku. Odhoz proběhl standardně, otevření ZP bez problémů cca 500 m. nad terénem.

Popis a rozsah poškození:	Při prohlídce hlavního padáků jsem nenašel žádnou příčinu této závady a ani žádné poškození padáku nebo šňůr.
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	