

rozpoznavaci_znacka	INCID
vyrobce	
model	
datum_udalosti	15.9.2011
pocet_clenu_posadky_a_cestujících	4
toho_zranených	0
popis_a_rozsah_poskozeni	žádné
kratky_popis_udalosti	parašutista při seskoku z 1000m po výskoku z zjistil, že se mu rozepla přilba, manipulací s přilbou se rozptýlil natolik, že otevřel hlavní padák ve výšce cca 300m nad terénem , současně se aktivoval přístroj Cypres Expert, došlo pouze k odskočení výtazného padáčku, vlivem pomalého pohybu na hlavním padáku záložní padák nebyl vytažen z obalu , parašutista přistál na funkčním hlavním padáku nezraněn na pole cca 1 km jižně od letiště, rozbor předpokladu s ním následně provedl jeho instruktor