

Čas odeslání	15. 7. 2015 - 20:07:26	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	XF15 97
	Typ záložního padáku:	PD Optimum 113
	Typ nosného postroje s obalem:	Velocity rigs infinity
	Typ zabezpečovacího přístroje:	cypres 2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	200
	Počet seskoků celkem:	1500
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	15.7.015
	Čas (místní):	20.00
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	Po otevření hlavního padáku došlo k rotaci vrchlíku tj. závit na nosných šňůrách. Parašutista provedl odhoz hlavního padáku a otevřel záložní padák. Příčinu nelze určit.
J	Popis a rozsah poškození:	žádné
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

