

Čas odeslání	17. 7. 2015 - 14:07:37	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Velocity 103
	Typ záložního padáku:	Optimum 113
	Typ nosného postroje s obalem:	Jawelin
	Typ zabezpečovacího přístroje:	cypres 2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	80
	Počet seskoků celkem:	750
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	17.7.015
	Čas (místní):	14.10
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	
	Počet lehce zraněných:	
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	Po otevření HP došlo k rotaci a došlo k závitum na nosných šnurách. Praršutista provedl odhoz HP a otevřel ZP. Příčinu nedokázal určit
J	Popis a rozsah poškození:	
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	