

Čas odeslání	19. 7. 2013 - 07:07:24	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Sabre II 170
	Typ záložního padáku:	Raven reserve
	Typ nosného postroje s obalem:	ATOM
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	B
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	13
	Počet seskoků celkem:	212
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:		
E	Datum události:	18.7.2013
	Čas (místní):	16:30
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	seskok z hladiny 1000m, při výstupu na stupačku u letounu L-60 došlo k vytažení výtažného padáčku a otevření hlavního padáku, parašutista ihned odskočil, ale došlo k zachycení výtažného padáčku ve spáře vodorovné ocasní plochy, po odskoku parašutisty a natažení šňůr se přetrhla lemovka držící vázací kroužek na vrcholu vrchlíku, parašutista přistál na funkčním vrchlíku, výtažný padáček s lemovkou a kontejnerem zůstal zachycen za ocasní plochu až do přistání letounu, pilot zaznamenal při přistání větší odpor při přitahování kniplu
J	Popis a rozsah poškození:	vrchlík Sabre II 170 - utržený navazovací kroužek L-60 mírné poškození plechu v místě zachycení, letoun odstaven z provozu do prohlídky ocasní plochy odborným servisem
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	