

Čas odeslání	18. 7. 2015 - 19:07:10	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	HOP 330
	Typ záložního padáku:	WP370
	Typ nosného postroje s obalem:	Micro Sigma
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil Tandem
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	100+
	Počet seskoků celkem:	1800+
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	18.7.2015
	Čas (místní):	15:48
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	2
I	Popis události:	Tandempilot po otevření HP detekoval zaseklou řídicí šňůru, padák tudíž nebyl plně říditelný. Pokus o odblokování se nezdařil, proto odhodil a použil ZP
J	Popis a rozsah poškození:	NIL
K	Řídicí seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

