

	Čas odeslání	20. 5. 2016 - 15:05:06
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	HOP 330
	Typ záložního padáku:	Twin 400
	Typ nosného postroje s obalem:	Micro Sigma
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres 2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	250 +
	Počet seskoků celkem:	9000+
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	19.5.2016
	Čas (místní):	16:05
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrčených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	2
I	Popis události:	Přim otvírání hl. padáku došlo k přetržení několika gumiček pro uchycení nosných šnůr, tímto došlo k rotaci kontejneru a následně k závitům na nosných šnůrách. Dále došlo k zauzlování jedné strany šnůr v kaskádách řídičky a následně k rotaci. Proveden odhoz hl. padáku a bezpečné přisání na DP
J	Popis a rozsah poškození:	Bez poškození
K	Řídící seskoků (jméno,	

	kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	