

položka	hodnota
rozpoznavaci_znacka	INCID
B_vyrobce	JOJO Wings
model	tandemový padák H.O.P. 330
poznavaci_znacka	
vyrobni_cislo_letadla	
C_jmeno_vlastnika	
jmeno_provozovatele	
jmeno_najemce	
D_jmeno_velitele_letadla	
narodnost_clenu_posadky	
narodnost_cestujících	
E_datum_udalosti	19.8.2011
cas_mistni_nebo_UTC	
F_letiste_posledniho_vzletu	
letiste_planovaneho_pristani	
G_poloha_letadla_k_zemepisnemu_mistu	
zemepisne_souradnice	
H_pocet_clenu_posadky_a_cestujících	
z_toho_usmrccenych	0
z_toho_tezce_zranenych	0
pocet_usmrccenych_a_tezce_zranenych_mimo_letadlo	0
I_popis_a_rozsah_poskozeni	
J_charakteristika_mista_udalosti_popis_pristupu	
K_pritomnost_a_popis_nebezpecneho_nakladu	
kratky_popis_udalosti	Parašutista po otevření hlavního padáku zjistil, že pravá řídicí šňůra nejde odbrzdit. Závalu řešil odhozením hlavního padáku. Průběh otevírání záložního padáku i přistání na záložním padáku bez závad, bez zranění. Materiál dohledán.
hlaseni_podava	
rok	2011