

Čas odeslání	2. 4. 2016 - 18:04:27
Jméno oznamovatele	
E-mail adresa:	
Telefon	
Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	Sensei 91
Typ záložního padáku:	Presision 120
Typ nosného postroje s obalem:	Javelin
Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	20
Počet seskoků celkem:	6738
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	2.4.2016
Čas (místní):	UTS 13:00
Místo posledního vzletu:	
Doskoková plocha:	
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události:	Po otevření uvolněná pravá řídicí šňůra, následně rotace/závity. Pokus o rozmotání závitů se nezdařil a následoval odhoz. Po otevření záložního padáku závity i na záložním padáku, ty byly rozkopány a parašutista přistál bezpečně v poli u letiště.
Popis a rozsah poškození:	Popis: po rozboru události jsme dospěli k následujícímu výsledku - postroj Javelin nemá uchycení zbytku řídicích šňůr po zabrždění. Také věk postroje může mít vliv. Domníváme se, že při otevření vlivem třecí síly o okraje obalu padáku došlo k odbrždění jedné řídicí šňůry, což byla příčina VI.

Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	